



テクノエイド協会のホームページ

いろいろな情報提供をしています

1. TAIS (福祉用具情報システム)

- ▶ ○ 車いすや電動ベッドをはじめとする 13,000件を超える
- ▶ 多種多様な福祉用具の製品情報（仕様・機能・価格等）を提供

	件	%
▶ 移動機器（車いす・リフト・歩行器）	5,231	40.0
▶ 家具・建具等（ベッド・手すり・スロープ）	4,629	35.4
▶ パーソナルケア用具（ポータブルトイレ）	1,446	11.1
▶ その他（吸入器・褥瘡予防マット・補聴器）	1,757	13.5
▶ 合計	13,063	100.0

介護保険対象製品の公表

- ▶ 介護保険制度に関する厚労省告示、所管部局の解釈
- ▶ 通知等から判断し、テクノエイド協会として介護保険
- ▶ 制度の対象（貸与・購入）となると考えられる製品を
- ▶ 公表。（協会内の審査会で毎月審査）

	総 数	貸 与	購 入
▶ 介護保険対象用具	11,037	9,711	1,326
移動機器	4,722	4,598	174
家具・建具等	3,830	3,830	0
パーソナルケア	1,199	105	1,094
その他	1,168	1,168	0

2. 福祉用具ニーズ情報・提供システム

- ▶ 安全で使い勝手の良い用具を開発、普及し、障害者の
 - ▶ 方々の自宅や介護施設で活用していただくために、利用
 - ▶ 者や介護者から福祉用具に関する意見や要望、困りごと
 - ▶ などの情報を収集し、これらをメーカーなどに提供。
-
- ▶ 利用場面別（食べる・排泄・移乗・屋内移動 等）
 - ▶ 福祉用具の種類別（歩行器・車いす・座位保持装置 等）
 - ▶ 安全性等の事項別（安全性・操作性・機能性・重量 等）
-
- ▶ 携帯端末等からも投稿可能 現在 742件 の情報

3. 福祉用具ヒヤリハット情報

- ▶ 福祉用具を使っていてヒヤリとした、製品に起因しない
- ▶ 事故などの事例をイラスト付きで解説する情報

ヒヤリハット事例画像

Case1 下に落ちたモノを踏おうとして、前方へ転倒しようとする

車いす 車いす
特殊寝台 特殊寝台

被害の箇所
両膝裏を下に落ちてしまった、フットサポートは足を動かすため、両膝裏が割れて転倒しようとした



解説
これは事例に多く起こっている事例です。大切なモノを落とすとして置いたのかもしれませんが、足がフットサポートから下りずには動かめになったことなどが原因ですが、リッキーなどモノを踏上げると足が動かなくなるので、調整する必要があります。

参考画像
人：フットサポートから足が下りずには動かめになっていた
人：床にモノを落とすこと、おぼてしまう
調整：正しい動作を覚えてくれる人はいなかった

1/27/18

ヒヤリハット事例画像

Case30 マットレスの下（床敷のつなげめ）に脚を入れ、ケガをしそうになる

車いす 特殊寝台
特殊寝台 介護用ベッド

被害の箇所
マットレスの下に利用者の脚が入っているのに気づかず自動車が稼働し、利用者の脚が床敷のつなげめに挟まった



解説
ベッドの電動機には踏み込みの危険がある箇所が多くあります。ベッドの操作は、手動がそのような危険箇所の付近に近づいていないか必ず確認しましょう。本館に設置調整があったり、踏み込み入れないような人の場合、車輪や電動機などの設置箇所についても確認が必要です。

参考画像
人：ベッドに足踏み込みやすい箇所があることを知らなかった
人：利用者の高さや位置には注意していないかった
モノ：脚の踏み込みが危い電動機がベッドだった

1/12/18

福祉用具ヒヤリハット情報-2

テクノエイド協会のホームページからPDFファイル作成が可能

▶ 現在 361件 のヒヤリハット情報

- ▶ ・車いす関係 95件
- ▶ ・特殊寝台 71件
- ▶ ・歩行器 37件
- ▶ ・入浴補助用具（購入） 27件
- ▶ ・スロープ 21件
- ▶ ・リフト 17件

4. その他の情報

- ▶ (1) 補装具製作（販売）業者情報システム
- ▶ (2) 義肢装具等完成用部品データベース
- ▶ (3) 生活便利用具（自助具）データベース
- ▶ (4) 認定補聴器技能者検索システム
- ▶ (5) 認定補聴器専門店一覧

- ▶ * その他、義肢装具士国家試験関連、福祉用具プランナー、リフトリーダー等の養成事業関連情報など幅広い情報を提供中。
- ▶ * ぜひ一度、アクセスしてみてください。